


意匠登録済 特許申請中

リールカバー LRC-01

スプライシング作業時に部品を多く巻きすぎて
作業者が困っていませんか？




巻き過ぎた場合でも安心！！
リールカバーがリールからの
テープはみ出しを解決！！



部品繋ぎ過ぎによる不具合

- ①テープが捻れて装置がエラー停止
※稼働ロス
- ②テープ捻れ部分で部品の破損、リードの曲がりのリスクあり ※品質劣化



部品テープ
捻れ発生

リールカバー効果

- ①部品を繋ぎ過ぎた場合でも、リールカバーを使用することで、リールから部品テープが、はみ出さないようにカバーできる。
- ②透明カバーにより、バーコードの読み取り阻害なし。
- ③耐久性抜群！弊社SMT工程で1年以上使用実績でリールカバーの破損なし。

対応装置について

対応リール	直径180mm 幅約12mm (小リール)
対応装置	PANASONIC製CM・NPM系※一部の台車はお客様にて台車の調整が必要となります。 FUJI製NXT系
未対応装置	PANASONIC製 BM系などリール中央の穴を利用して部品を保持するタイプ